

2025年度厦门宜境环保科技有限公司固体废物泄露演练脚本（2025.7月26日）

演练过程			动作备注	导调人
序号	演练时间			
1	10:00	演练目的：为了增强安全防范意识和提高应急处置能力，强化应对各类危险事故的自救和抢险技能，提高快速反应能力，应急救援能力以及协同作战能力，确保一旦发生突发事件，能够有组织快速反应，高效运转，临危不乱，最大限度地减少事故危害，我公司于2025年7月26日进行了安全生产事故应急预案演练活动。 参与人员：公司全体人员 下面简要介绍假设事故场景。		
2	10:00	针对演练方案对应急人员进行培训，使相关人员了解应急响应的职责、流程和要求，掌握应急响应知识和技能为演练顺利实施	开始前大门口集合	
3	10:00	本次演练假设：表面处理废物在卸货过程中出现大面积泄漏（固体废物）。（演练所需物资：防酸碱手套、围裙、护目镜、防护鞋、清洗地板的水、PH试纸、警戒线、拖把、铁锹、沙袋、吸油毡、桶、编织袋、医药箱等）		
4	10:10	杨香福在卸货时发现吨袋破裂，导致一个吨袋的污泥全部倒在地面，造成大面积污泥泄漏在车间地板，杨香福立即停下叉车下车查看，第一时间打电话给车间主任。	下车查看，打电话给车间主任报告	
5	10:15	车间主任接到电话，紧急发布应对通知，并向公司总指挥部报警，总指挥部迅速到达现场，并立即启动应急预案，通知各部门人员迅速赶到现场。（注：各应急小组人员，佩戴好防护用品，带上警戒线、拖把、吨袋、铁锹、沙袋、桶、编织袋、医药箱等物品赶到现场。）	所有人一起跑步走向事故地点	
6	10:20	彭文冬接到报警后，按预案立即到达指定位置，保持车间工作区通道疏散、安全出口畅通，引导现场人员安全有序的疏散事故发生地；		
7	10:22	杨海珍和杨传文接到报警通知后立即达到事故现场，划定警戒范围，防止人员践踏，造成二次污染。		

2025年度厦门宜境环保科技有限公司固体废物泄露演练脚本（2025.7月26日）				
序号	演练时间	演练过程		导演人
8	10:52	陈淑敏、杨连福、杨香福、杨胜福、王玉良、陈淑伦等人带上应急物资赶到现场，第一步，邹品俊将新的吨袋挂在叉车上，大家用扫把把洒落在地板上的污泥从外围往中间收集在一起，（注意人不要踩在污泥上面）；第二步用铁锹将污泥铲起来放在叉车上的新吨袋里面，避免泄漏面积扩大；第三步将破吨袋里剩余的污泥也收集到新的吨袋里；第四步将破吨袋收集在次生危废包装袋里 第四步用拖把将地面清洗干净，地板清理完成，经检查无残留的危险废物。用PH试纸检测，结果呈中性。第五步：把清洗拖把的水收集在备用桶里，把清洗拖把的废水倒入车间投料池处理。		
9	10:54	所有人员在指定地点集合，汇报各班组人员转移情况，有无人员受伤等		
10	10:56	演练总结： 2025年7月26日公司组织固废泄露事故应急预案演练圆满结束，整个演练过程对救援预案程序是切实可行的，建立的组织是满足应急救援需要的。通过本次的演习，提高了工作人员在突发紧急情况下的快速反应和实战技能，培养了遇险遇急情况下人员相互协作、互帮互助的应急意识，为进一步强化应急管理工作、促进员工全面发展提供了有效保障。 总指挥对本次演练进行总结		
11	11:00	带领部门人员有序返回车间，照常工作		



应急演习总结报告

演习时间: 2025 年 07 月 26 日 10: 00—11: 00 分	演习地点: 车间一楼厂房
演习参加人/单位: 厦门宜境环保科技有限公司	
演习参加: 公司全体工作人员	
演练内容: 表面处理废物在卸货过程中出现大面积泄漏 (固体废物)	
时 间: 2025 年 07 月 26 日 10:00 -11:00	
地 点: 厦门宜境环保科技有限公司厂房	
参加人员: 公司全体人员	

为了增强安全防范意识和提高应急处置能力, 强化应对各类危险事故的自救和抢险技能, 提高快速反应能力, 应急救援能力以及协同作战能力, 确保一旦发生突发事故, 能够有效组织快速反应, 高效运转, 临危不乱, 最大限度地减少事故危害, 我公司于 2025 年 7 月 26 日 进行了安全生产事故应急预案演练活动。

演习过程概况:


10:10 杨香福在卸货时发现吨袋破裂, 导致一个吨袋的污泥全部倒在地面, 造成大面积污泥泄漏在车间地板, 立即停下叉车, 下车查看, 第一时间打电话给车间主任。

10:15 车间主任接到电话, 紧急发布应对通知, 并向公司总指挥部报警, 总指挥部迅速到达现场, 并迅速启动应急预案, 通知各部门人员立即赶到现场。(注: 各应急小组人员, 佩戴好防护用品, 带上警戒线, 拖把, 吨袋, 铁锹, 沙袋, 桶, 编织袋, 医药箱等物品赶到现场。)

10:20 彭文冬接到报警后, 按预案立即到达指定位置, 保持车间工作区通道疏散、安全出口畅通, 引导现场人员安全有序的疏散事故发生地;

10:22 杨海珍和杨传文接到报警通知后立即达到事故现场, 划定警戒范围, 防止人员践踏, 造成二次污染。

10:52 陈淑桃, 杨连福, 杨香福, 杨胜福, 王玉良, 陈淑伦等人带上物资赶到现场, 第一步, 邹品俊将新的吨袋挂在叉车上, 大家用扫把把洒落在地板上的污泥从外围往中间扫在一起, (注意不要人踩在污泥上面), 第二步用铁锹将污泥铲起来放在叉车上的新吨袋里面, 避免泄漏面积扩大; 第三步将破吨袋里剩余的污泥也收集到新的吨袋里; 第四步将破吨袋收集在次生危废包装袋里; 第四步用拖把把地面清洗干净, 用 PH 试纸检测, 地板已清理完成, 无残留的危险废物, 把清洗拖把的水收集在备用桶里, 把清洗拖把的废水倒入车间投料池处理。



11:00 带领部门人员有序返回车间,照常工作.

评价人: 王立军



应急演练签到表

培训 人员 名单 (签名)	姓名	部门	姓名	部门
	陈淑伦	生产部	王玉良	研部
	柯永和	生产部	李强福	铲部
	杨传斌	抄部	柯润斌	生产部
	陈淑桃	生产部	杨胜强	生产部
	邹品俊	生产部	祝品品	办公室
	李文冬	生产部	祝品品	办公室
	陈传斌	抄部		



演习照片汇总:



危废大面积
泄漏在地面

发现污泥泄露，打电
话汇报情况



车间主任向公司总指挥
汇报情况，启动应急预
案。

用警戒线隔离污染区
域，并通知应急人员处
理



厦门宜境环保科技有限公司

Xiamen Yljing Environmental Technology Co., Ltd.



应急人员带上应急物资赶往现场



把地板洒落的污泥装入新的吨袋里面




把地板洒落的污泥装入新的吨袋里面

用拖把把地面清理干净



厦门宜境环保科技有限公司

Xiamen Yijing Environmental Technology Co., Ltd.



用 PH 试纸检验，地板已清理完成，无残留的危险废物



把破损的废包装放入次生仓库

HONOR 50
108MP Quad Camera





清洗拖把的水收集在备用桶里，把清洗拖把的废水倒入车间投料池处理



演练结束，总指挥对本次演练进行总结。

应急演练效果评估表

演练名称	固体废物泄露应急演练		
演练类别	☐ 桌面演练 ☐ 实际演练 ☒ 综合演练 ☐ 专项演练 ☐ 现场处置演练		
演练时间	2025年 7月26日10 时 00 分至 11 时00 分		
演练地点	厦门宜境环保科技有限公司厂房		
演练组织部门	生产车间/办公室		
参加部门	生产车间		
演练过程描述	10:10 杨香福在卸货时发现吨袋破裂，导致一个吨袋的污泥全部倒在地面，造成大面积污泥泄漏在车间地板，立即停下叉车，下车查看，第一时间打电话给车间主任。 10:15车间主任接到电话，紧急发布应对通知，并向公司总指挥部报警，总指挥部迅速到达现场，并迅速启动应急预案，通知各部门人员立即赶到现场。（注：各应急小组人员，佩戴好防护用品，带上警戒线，拖把，吨袋，铁锹，沙袋，桶，编织袋，医药箱等物品赶到现场。） 10:20 彭文冬接到报警后，按预案立即到达指定位置，保持车间工作区通道疏散、安全出口畅通，引导现场人员安全有序的疏散事故发生地； 10:22杨海珍和杨传文接到报警通知后立即到达事故现场，划定警戒范围，防止人员践踏，造成二次污染。 10:52 陈淑桃，杨连福，杨香福，杨胜福，王玉良，陈淑伦等人带上物资赶到现场，第一步，邹品俊将新的吨袋挂在叉车上，大家用扫把把洒落在地板上的污泥从外围往中间扫在一起，（注意不要人踩在污泥上面），第二步用铁锹将污泥铲起来放在叉车上的新吨袋里面，避免泄漏面积扩大；第三步将破吨袋里剩余的污泥也收集到新的吨袋里；第四步将破吨袋收集在次生危废包装袋里；第四步用拖把把地面清洗干净，用PH试纸检测，地板已清理完成，无残留的危险废物，把清洗拖把的水收集在备用桶里，把清洗拖把的废水倒入车间投料池处理。 10:54人员在指定地点集合，汇报自部门确认人员转移情况，有无人员受伤等 11:00 带领部门人员有序返回车间，照常工作。		
演练评审	适宜性： ☒ 全部能够执行 ☐ 执行过程不够顺利 ☐ 明显不适宜 充分性： ☒ 能满足应急要求 ☐ 基本满足需要完善 ☐ 不充分必须修改		
演练效果评估	人员到位情况	☐ 迅速准确 ☒ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位 ☐ 职责明确，操作熟练 ☐ 职责明确，操作不够熟练 ☐ 职责不明，操作不熟练	
	物资到位情况	现场物资： ☒ 现场物资充分，全部有效 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重缺乏 个人防护： ☒ 全部人员防护到位 ☐ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分人员防护不到位	
	协调组织情况	整体组织： ☐ 准确、高效 ☒ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进 抢险分工： ☐ 合理、高效 ☒ 基本合理，能完成任务 ☐ 效率低，没有完成任务	
	实战效果评价	☒ 达到预期目标 ☐ 基本达到目的，部分环节有待改进 ☐ 没有达到目标，应重新演练	
	支援协助有效性	报告上级： 安全部门： 救援、后勤部门： 警戒、撤离配合：	☐ 报告及时 ☐ 联系不上 ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 ☐ 按要求配合 ☐ 不配合
存在问题和改进措施	1. 1. 相互配合不太协调：下次演练需要加强，确保做到更好。		
签名	演练总指挥：  评估人： 		
说明	1、此表由演练组织单位填写； 2、根据演练情况，选择表内适合的项目，在□中打√，总指挥等相关人员签名。		